

ÉGLISE SAINT-SIMÉON LE STYLITE

RESTAURATION DU CLOCHER



PRO-DCE

Septembre 2025

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

Maîtrise d'ouvrage
Ville de Bouliac
Place Camille Hostein
33270 - Bouliac
05.57.97.18.18


Maîtrise d'œuvre
Agence Goutal ACMH
110, rue du fbg poissonnière
75010 Paris
architectes@mgoutal.fr
01.42.59.18.17

C.E.C.I.BAT
11 bdv du cmdt Charcot
17440 Aytré
paris.cecibat@wanadoo.fr
05.46.41.66.23

33 - BOULIAC - ÉGLISE SAINT-SIMÉON LE STYLITE - RESTAURATION DU CLOCHER - PRO-DCE - Septembre 2025




1



2




3




Elévation Ouest - Vues générales




Végétation - Abat-sons très abîmés - Arrière de colonnette alvéolisé 1




Intrados des voûtures - Pierres alvéolées 2



Végétation - Pierres alvéolées 3




Elévation Ouest - Détails




Elévation Nord - Vues générales



3




Érosion des pierres 1




Elévation Nord - Détails



Végétation - Abat-sons très abîmés 2



Lichens - Érosion de la pierre 3



Lichens - Érosion de la pierre 4



1




2



3




4




Elévation Est - Vues générales




1



2



3



Elévation Sud - Vues générales



Lichens - Érosion de la pierre 1



Lichens - Abat-sons très abîmés 2




Lichens - Érosion de la pierre 3




Érosion de la pierre 4




Lichens - Érosion de la pierre 5



Elévation Sud - Détails




Corrosion fer d'angle - Pierres éclatées 3




Joint à la chaux - Traces rouges 4



Fissures - Joints ouverts - Casses 5



Serrurerie - Grossières réparations 6



Porte Nord - Extérieur et intérieur



1



2



Vantaux déformés - Joints ouverts - Perte de teinte 3




Perte de teinte - Fissures 4




Vantaux déformés - scellement au ciment 5



Fissures - Joints ouverts - Casses 6



Porte Ouest - Extérieur et intérieur



1




2




Perte de teinte - Fissures - Joints ouverts 3



2



4



Porte Sud - Extérieur et intérieur


Fermeture à loquet 5



1




2




3



Scellements du vitrail au ciment 4



Intérieur - Accès aux étages



Vitrail déformé 5



6




Pierres alvéolées et fissurées **1**



Joints ouverts - Pierres érodées **2**



Joints ouverts **3**




Intérieur - Accès aux étages - Niveau 1




1




2



3



4




Intérieur - Chambre des cloches - Niveau 2 - Vues générales



Angle Sud-Ouest - Corbeau pierre portant le beffroi 1



Elévation Nord - Pierres très dégradées et éclatées par les fers 2



Elévation Sud - Pierres de l'oculus alvéolées 3



Elévation Sud - Base de colonnette alvéolée 4



Elévation Nord - Pierres alvéolées 5